LES MARINES DE LIMAY

Réalisations dans le bâtiment

Sélection des réalisations les plus représentatives à leur création et aujourd'hui (2009)

1.La passerelle de Bievre

Fabrication et pose (étude et conception)
Eléments composite nervurés épaisseur 5 mm 2*80 ml
Années 1991 et 1992

1992

2009

CONSTAT :
Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement aux endroits des inserts métalliques).
Aspect et composition :
Utilisation d'un gel coat gris métallisé avec un gel coat incolore de protection. Très résistant malgré la pollution de l'autoroute A86 en dessous.

Nota :
Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 17 ans

2.Le pont de Billancourt

Fabrication, hors pose (étude et conception)
Eléments composite renforcé épaisseur 7 mm 200 habillages de poteaux et 240 ml de bandeau de tablier
Années 1990

1992

2009



CONSTAT :
Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement aux endroits des inserts métalliques).
Aspect :
Aspect gris, léger tassement de la couleur originale et noircissement par pollution.

Nota :
Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 19 ans

3.Résidence « Les Folies » Choisy le Roi

Fabrication, et pose (étude et conception)
24 rehausses d'escaliers, 640 ml de corniches
et 165 jardinières
Années 1998-1999-2000

1999

2009

CONSTAT :
Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement).
Aspect :
Corniches : aspect vert léger matage.
Jardinières : aspect gris léger blanchissement côté nord.

Nota :
Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 10 ans

4. Résidence « Les Cariatides » Guyancourt

Fabrication, et pose (étude et conception)
400 ml de corniches
6 sphères et 14 cariatides de ht 5 m
Années 1993-1994

1994

2009



CONSTAT : Corniches sphères cariatides
Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement).
Aspect :
Gel coat beige aspect intact avec zone de salissure par endroit.

Nota :
Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 16 ans

5.Résidence SAGECO Bd Brune Paris

Fabrication, et pose (étude et conception)
1 Fronton Ht 4 m * 7,40 m
2 corniches lg 8,5 m * 1,40 m et 180 ml de corniches d'acrotère
Années 2000-2001

CONSTAT : Corniches frontons
Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement).
Aspect :
Gel coat beige aspect intact avec zone de salissure par endroit.

2001

2009

Nota :
Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 8 ans

6.Eglise orthodoxe Vanves

Fabrication, et pose (étude et conception)
1 Dôme Diam 2,50 m Ht 4 m
Dôme en or avec gel coat incolore réalisation en composite avec nida 15 mm
Années 1987

1987

2009

CONSTAT : Corniches frontons
Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement).
Aspect :
Dôme noircie par pollution car présence de l'A86 à 150 m.
Fut non altéré.

Nota :
Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 22 ans

LES MARINES DE LIMAY

Pierre et Jean Pierre ARDOUIN
Tel : 06 26 38 13 40
Tel : 06 80 87 33 75
Tel : 01 30 92 43 93
Fax : 01 30 98 43 74
Mail : les-marines-de-limay@wanadoo.fr
Documentation bâtiment Aout 2009